



Presseinformation

Weiden i. d. OPf., 09.01.2023

Verantwortlich: Christian Götz,
Abteilungsleiter Lkr. Schwandorf

Achtung Kanufahrer aufgepasst! Bootsruutsche am Schuiererwehr defekt

Die Bootsruutsche am Schuiererwehr in der Naab in Schwandorf ist durch die letzten Winterhochwässer stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden möchte alle Kanufahrer darauf hinweisen, dass die Bootsruutsche derzeit eine Gefahrenstelle darstellt und bis auf weiteres nicht genutzt werden kann. Der hohe Wasserstand in der Naab lässt eine genauere Überprüfung der Anlage momentan nicht zu. Eine Reparatur ist erst nach genauer in Augenscheinnahme bei Niedrigwasser voraussichtlich im Frühjahr bzw. Sommer 2023 möglich.

